



عبرت بگیریم



فوت کارگر در اثر انفجار تانکر قیرپاش

حادثه در یکی از پروژه های راه سازی اتفاق افتاده، در زمان وقوع حادثه با توجه به تاریکی محل (ساعت ۰۲) کارگر متوفی به منظور کنترل محتوی مخزن قیرتانکر قیرپاش اقدام به روشن کردن کبریت و ورود آن به دهانه ی مخزن نموده است که در اثر تجمع گازها و بخارات قیر ناگهان منفجر شده و باعث سوختگی شدید و نهایتاً فوت کارگر گردیده است .

بازرس کار علت حادثه را عدم آموزش شیوه ی صحیح انجام کار به کارگران مبنی بر عدم استفاده از شعله ی باز جهت کنترل محتوای مخزن و نیز عدم تامین روشنایی کافی درمحل به منظور انجام وظایف محوله از سوی کارگران عنوان نموده است. ۸-۸۶

اداره بازرسی کار استان اصفهان